Errata corrige

Data	Capitolo	Descrizione	Pag.
111218	Flessibili & Staffaggio	Variazione prezzi collare di staffaggio UVH30	70
111218	VMC	Variazione prezzi unità PENNY	232
191218	Diffusione	Variazione prezzo UPSLR 600x400	130
191218	Ventilatori	Eliminazione codice AS-TN..P6M (fuori produzione)	284
080119	VMC	Variazione descrizione modelli ICARO con display evoluto remotizzabile (no bluetooth)	218
100119	Diffusione	Eliminazione griglie SCG e SSD (fuori produzione)	150
240119	VMC	Variazione in tabella accessori dei filtri coarse 65% (G4) macchina DELI	229
070219	Diffusione	Esempio d'ordine per bocchette TE-BAA: eliminato «Su richiesta, verniciato RAL 9003»	137
070219	Diffusione	Compatibilità griglia UH con U-FIX. Aggiunto U-FIX negli accessori	114
070219	Diffusione	Eliminato accessorio U-FIX in abbinamento a griglia GR in quanto non compatibile	120
070219	Diffusione	Eliminato accessorio U-FIX in abbinamento a griglia UL in quanto non compatibile	122
110219	VMC	Eliminato modello RFI TOP EC 4 e relativi accessori	226-228
150219	VMC	Modifica descrizione AIRY: «Valvola in lamiera zincata verniciata RAL 9010»	244
200219	Diffusione	Modifica descrizione KVBB: Piastra e ugelli in alluminio verniciati RAL 9010	166
210219	Flessibili & Staffaggio	Inserito flessibile TT02	76
210219	Lindab Safe	Il prodotto FDFI verrà messo in fase out e sarà ancora disponibile fino ad esaurimento scorte.	18
070319	Soluzioni per l'osped.	Cod.FY30KF ultima riga in tabella dimensioni diventa FY40KF. Idem in tabella prezzi.	304-305
080319	VMC	Variazione dimensionale VBVU - VBVU H	239
080319	VMC	Sostituzione estrattore mod. S con ventilatore S-ECO	254
080319	Diffusione	Eliminata nota «Disponibili altre dimensioni. Prezzi a richiesta» sotto tabella prezzi.	130
110319	VMC	Variazione dimensionale VBRU - VBRU H	239
270319	VMC	Unità di recupero ICARO: variazione codici prodotto e prezzi	218
230519	VMC	Cambio codice SKL in SREC	238
240519	Ventilatori	Aggiunta nota per ventilatore CUBO sotto tabella prezzi	274
280519	Diffusione	Eliminata serranda captatrice SB-B (fuori produzione)	169
280619	Ventilatori	Variazione codice staffa di montaggio (nuovo codice MBK) per ventilatore CK	264
280619	Ventilatori	Eliminazione taglie non ErP per ventilatori RKB e IRB	269-271
280619	Diffusione	Variazione prezzi ASKQ1/2/3 e ASKQ1/2T	173-175
110719	Lindab Protect	Cambiato disegno dimensionale serranda tagliafuoco WK45	340
170919	Diffusione	Variazione descrizione griglia industriale mod. GM	146