

Förklaringar

- Fall 1: Ingen pelarlinje bredvid brandväggen - Takplåt vinkelrät mot brandväggen
- Fall 2: Enkel pelarlinje bredvid eller i brandväggen - Takplåt vinkelrät mot brandväggen
- Fall 3a: Dubbel pelarlinje - Takplåt vinkelrät mot brandväggen
- Fall 3b: Dubbel pelarlinje - Takplåt parallell med brandväggen

Detaljer för brandklass EI90-M

Ritnings nr.

Betonggolv. Fall 1-3	140-100
Skruvning av sidskarv. Fall 1-3	140-102
<u>Pelare av tunnplåt</u>	
Vertikalskarv. Fall 1-3	140-110
Anslutning mot yttervägg. Fall 1	140-120
Anslutning mot yttervägg. Fall 2	140-121
Anslutning mot yttervägg. Fall 3	140-122
Vägghörn. Fall 1	140-130
Anslutning mot takplåt. Fall 1	140-140
Anslutning mot takplåt. Fall 1. Monteringspelare	140-141
Anslutning mot takplåt. Fall 2	140-142
Anslutning mot takplåt. Fall 2. Monteringspelare	140-143
Anslutning mot takplåt. Fall 3a	140-144
Anslutning mot takplåt. Fall 3a. Monteringspelare	140-145
Anslutning mot takplåt. Fall 3b	140-150
Anslutning mot takplåt. Fall 3b. Monteringspelare	140-151
Port, sida	140-160
Port, översida	140-161
Dörr, som ansluter mot betonggolv	140-162
Dörr, som ansluter ovanför golvnivån	140-163
<u>Monteringsanvisningar</u>	
Tunnplåtspelare. Fall 1-2	140-400
Tunnplåtspelare. Fall 3a	140-401
Tunnplåtspelare. Fall 3b	140-402
Skarvning av takplåt. Fall 1	140-410
Skarvning av takplåt. Fall 2	140-411
Förstärkning runt håltagningar	140-420